

Zertifikat**Certificate**

Zertifikate Nr.
Nr. N° certificate

08.1166 003

Unser Zeichen
Our Reference

-ec-28101629 001

Genehmigungsinhaber License Holder

Fertigungsstätte Manufacturing plant

S.P.M.P. S.r.l.
Via del Valà, 20
I – 20048 Carate Brianza (MI)

S.P.M.P. S.r.l.
Via San Carlo , 23/G
I – 20042 Albiate (MI)



Rheinland Italia S.r.l.
Automotive Department

freiwillig geprüft auf
Paßgenauigkeit,
Montagefähigkeit,
Paßform,
und Material-
/Splitterprüfung

Das Unternehmen erhält mit dem Zertifikat entsprechend dem dazugehörigen Prüfbericht. N° 28101629 001 das Recht, sein nachfolgend beschriebenes Produkt mit dem abgebildeten Prüfzeichen des.

The manufacturer with this certificate, related to test report number 28101629 001 is allowed to apply this mark on below indicated product.

RENAULT Trafic 01>



zu kennzeichnen:

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen an Paßgenauigkeit, Montagefähigkeit, Passform gemäß den Anforderungen der TÜV Rheinland Italia S.r.l., Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Group.

This product meets the fundamental requirement on fitting, installation fitting results and material test in according to the required standard of TÜV Rheinland Italia S.r.l. member of TÜV Rheinland Group.

Produktbeschreibung:**Stosstange vorne/front bumper**

Product description:

Grey	100.17103
Grey with fog lamp hole	100.17104
Version 2.5 TD with primer	100.17105
With primer	100.17106
With fog lamp hole with primer	100.17107

Pogliano Milanese (MI), den 21/04/08

TÜV Rheinland Italia S.r.l.

Maurizio Leone

Prüfbericht - Nr.: 28101629 001

Test Report No.:

Seite 1 von 10

Page 1 of

Auftraggeber: S.P.M.P. S.r.l.
Client: Via del Valà 20
 I 20048 Carate Brianza (MI)

Gegenstand der Prüfung: Stosstange vorne für Pkw („Austauschstoßfänger“)
Test Item: Front bumper

Bezeichnung: OPEL Vivaro 2001
Identification: NISSAN Primastar
 RENAULT Trafic
Serien-Nr.: see other aspect
Serial No.:

Wareneingangs-Nr.: n/a
Receipt No.:
Eingangsdatum: n/a
Date of receipt:

Prüfart: S.P.M.P. S.r.l. Via Canzi e Colombo 7 I 20042 Albiate (MI)
Testing location: TÜV Rheinland Italia S.r.l. via Mattei, 10 I 20010 Pogliano Mil. Se (MI)

Prüfgrundlage: Passgenauigkeit, Montagefähigkeit, Originalvergleich,
Test specification: Material-/ Splitterprüfung, Überprüfung Montage-/ Lackieranleitung
 Fitting, installation, comparison with OE, material testing, manual check

Prüfresultat: Der vorstehend beschriebene Prüfgegenstand wurde geprüft und
Test Result entspricht oben genannter Prüfgrundlage.
 The a. m. test item passed.

Prüflaboratorium/Testing Laboratory kontrolliert/ project responsible
 geprüft/ Test officer

11/12/07 Riccardo Cacamo

Ernesto Collino

Datum
DateName
NameUnterschrift
SignatureDatum
DateName
NameUnterschrift
Signature**Sonstige/Other Aspects:**

	Brand		
description	OPEL Vauxal Vivaro	NISSAN Primastar	RENAULT Trafic
Front bumper	100.15101	100.14104	100.17103
Front bumper with fog lamp hole	100.15102	100.14105	100.17104
Front bumper 2.5 TD	100.15103	100.14106	100.17105
Front bumper primered	100.15104	100.14107	100.17106
Front bumper with fog lamp hole primered	100.15105	100.14108	100.17107
Front bumper 2.5 TD primered	100.5106	N/A	N/A

Material/Material PP

Photodokumentation (Anlage zum Bericht). Gebrauchsanleitung, Kennzeichnung und Prüfprotokolle s. technische Unterlagen der Akte.

Photo documentation (annex to report). User information, marking and test diagrams see technical documents of the file.

Car series number VLOF7ABAZV604411

Abkürzungen: ok / P = entspricht Prüfgrundlage
 fail / F = entspricht nicht Prüfgrundlage
 n.a. / N = nicht anwendbar

Abbreviations: ok / P = passed
 fail / F = failed
 n.a. / N = not applicable

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf den o.g. Prüfgegenstand und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

This test report relates to the a. m. test item. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts.

Prüfbericht - Nr.: 28101629 001*Test Report No.:*

Seite 2 von 10

Page 2 of

Verwendete Meßgeräte/Prüfmittel

Messung	Gerätenummer/ Ident.-Nummer Barcode-Nummer	nächste Kalibrierung
HP Photosmart R 507	n/a	n/a

1. Anwendungsbereich

Scope

Ziel dieses Tests ist die Überprüfung des Produkte / Zubehörstoßstangen bezüglich:

- Passgenauigkeit
- Montagefähigkeit
- Vergleich mit dem Originalersatzteil
- Material-/ Splitterprüfung (Durchdringungsfestigkeit)
- Überprüfung Montage-/ Lackieranleitung

Scope of this test is to check the product/bumper concerning

- *Fitting*
- *Installation*
- *comparison with OE*
- *material testing (Resistance to penetration)*
- *instruction sheet check for installation and painting*

2. Normative Verweisungen

Normative references

N/A

3. Definitionen

Definitions

N/A

Prüfbericht - Nr.: 28101629 001

Test Report No.:

Seite 3 von 10

Page 3 of

4. Anforderungen

Requirements

4.1 Werkstoffe

Materials

Der Werkstoff des Austausch-/Zubehörstoßfängers sollte annähernd die gleichen Eigenschaften aufweisen, wie der Werkstoff des Originalprodukt, oder es ist eine Prüfung über das Splitterverhalten des Materials unter verschiedenen thermischen Bedingungen durchzuführen.

The material of the product should have the same quality as the Original Equipment, otherwise a testing of the material concerning resistance of penetration under different thermal conditions has to be made.

Bemerkungen / Remarks:

Materialüberprüfung bzgl. Splitterverhalten durch das Laboratorium der TÜV Kraftfahrt GmbH durchgeführt (siehe Prüfprotokoll: 08-058.1-81-01/20).

Material testing made by TÜV Kraftfahrt GmbH (see test report 08-058.1-81-01/20).

Ergebnis / Result:

- ☒ ok
☐ fail
☐ N/A

4.2 Konstruktion

Construction

4.2.1 Allgemeines

General

Die Austauschstoßfänger sollten so konstruiert sein, wie das Originalprodukt. Durch den Anbau des Zubehörproduktes darf sich unter keinen Umständen das Crashverhalten des Fahrzeugs ändern bzw. energieabsorbierende Fahrzeugteile ersetzt oder geändert werden.

*The product should be construed in the same way as the original equipment.
Any influence by mounting the product to the crash test is not acceptable.
No energy-absorbing parts of the vehicle have to be altered, modified or changed.*

Bemerkungen / Remarks:

Der Hersteller produziert ausschließlich Front-/ Endmasken, die keine Energie aufnehmen.

The manufacturer produces only bumpers, that do not absorb any energy.

Ergebnis / Result:

- ☒ ok
☐ fail
☐ N/A

Prüfbericht - Nr.: 28101629 001

Test Report No.:

Seite 4 von 10

Page 4 of

4.3 Passgenauigkeit

Fitting

Das Produkt sollte sich bzgl. Passgenauigkeit und Spaltmaßen nicht vom Originalprodukt unterscheiden.

The product should fit on the vehicle like the original equipment without any difference.

Bemerkungen / Remarks:

Überprüfung belegt durch Fotodokumentation im Anhang, keine wesentlichen Unterschiede zum Originalprodukt feststellbar.

*Checked and approved by the photo documentation in the annex of this report.
No quintessential differences comparing to the original equipment.*

Ergebnis / Result:

- ☒ ok
☐ fail
☐ N/A

4.4 Montagefähigkeit

Installation

Das Produkt sollte sich einfach und schnell montieren lassen und sich diesbezüglich nicht vom Originalprodukt unterscheiden.

The product should be mounted in an easy and fast way, like the original equipment.

Bemerkungen / Remarks:

Keine Unterschiede zum Originalprodukt, Rüstzeiten sind identisch.

No differences to the original equipment, time for installation is equal.

Ergebnis / Result:

- ☒ ok
☐ fail
☐ N/A

4.5 Vergleich mit dem Originalersatzteil

Comparison with OE

Das Produkt sollte sich zum Originalprodukt nicht unterscheiden.

There should not be any differences between the product and the original equipment.

Bemerkungen / Remarks:

Das Produkt stimmt mit dem Original überein.

The product is equal to the original equipment.

Ergebnis / Result:

- ☒ ok
☐ fail
☐ N/A

Prüfbericht - Nr.: 28101629 001

Test Report No.:

Seite 5 von 10

Page 5 of

4.6 Material- /Splitterprüfung (Durchdringungsfestigkeit)

Material testing (Resistance to penetration)

Bei der Prüfung unter verschiedenen thermischen Bedingungen darf das Material nicht splintern.

When tested under thermal conditions, the material should resist and do not crack.

Bemerkungen / Remarks:

Es bestehen keine Bedenken (siehe Prüfprotokoll TÜV Kraftfahrt GmbH).

The material passed the test (see test report TÜV Kraftfahrt GmbH).

Ergebnis / Result:

- ☒ ok
☐ fail
☐ N/A

4.7 Überprüfung Montage-/ Lackieranleitung

Instruction sheet check for installation and painting

Die Montage- und Lackieranleitung sollte einfach und verständlich sein.

The instruction sheet for installation and painting should be simply clear and understandable.

Bemerkungen / Remarks:

Die Anleitungen sind einfach und verständlich (siehe Anhang).

The instruction sheets are simple and understandable (see Annex).

Ergebnis / Result:

- ☒ ok
☐ fail
☐ N/A

5. Prüfung

Testing

- siehe Prüfprotokoll Nr. 08-058.1-81-01/20).

- *see test report no.: 08-058.1-81-01/20).*

Bemerkungen / Remarks:

Splitterprüfung in Anlehnung an: STVZO, TA 29; DIN 52306/03.90; DIN 52307/03.90.
Testing acc. to: STVZO, TA 29; DIN 52306/03.90; DIN 52307/03.90.

Überprüfung Passgenauigkeit, Montagefähigkeit, Vergleich mit OE:
Checking of fitting, installation, comparison with OE

- Siehe Fotodokumentation.
- *See photo documentation-*

Ergebnis / Result:

- ☒ ok
☐ fail
☐ N/A

Prüfbericht - Nr.: 28101629 001

Test Report No.:

Seite 6 von 10



Page 6 of

Anhang 1 Fotodokumentation

Annex 1 Photo documentation

Original Equipment

Tested product



Prüfbericht - Nr.: 28101629 001

Test Report No.:

Seite 7 von 10

Page 7 of



Prüfbericht - Nr.: 28101629 001

Test Report No.:

Seite 8 von 10

Page 8 of



Prüfbericht - Nr.: 28101629 001

Test Report No.:

Seite 9 von 10

Page 9 of






Prüfbericht - Nr.: 28101629 001

Test Report No.:

Seite 10 von 10

Page 10 of



Montage- / Lackieranleitung:

Instruction sheet check for installation and painting: